

Connessione HART per attuatori elettrici

Manuale d'istruzione



Sommario

Pagina

1.	Informazioni generali	3
1.1	Avvisi di sicurezza: simboli utilizzati e relativo significato	3
1.2	Avvisi sul manuale d'istruzione	3
2	Descrizione generale HART	3
2.1	Principio dello scambio dei dati tramite HART	3
2.2	Diritti di accesso - scambio dei dati	4
2.3	Topologia - collegamento degli apparecchi HART	4
2.4	Cavo di comunicazione HART	4
3	Connessione HART	5
3.1	Dati identificativi	5
3.2	Informazioni generali sull'interfaccia HART	5
3.3	Allacciamento del collegamento HART	5
3.4	Impostazione della comunicazione HART	6
3.5	Integrazione nel software del sistema di comando	6
4	Istruzioni HART “Commands”	7
4.1	Istruzioni universali “ <i>Universal commands</i> ”	7
4.2	Istruzioni specifiche per l'apparecchio “ <i>Device specific commands</i> ”	12

Allegato

- Lista parametri HART 13-26

1. Informazioni generali

1.1 Avvisi di sicurezza: simboli utilizzati e relativo significato



Avvertenza indica attività che possono comportare un rischio per la sicurezza di persone o cose in caso di errata esecuzione.



Avviso indica attività che influiscono notevolmente sul corretto funzionamento dell'apparecchio. In caso di mancata osservanza possono eventualmente verificarsi danni conseguenti.

1.2 Avvisi sul manuale d'istruzione

Il presente manuale d'istruzione descrive la connessione HART per attuatori elettrici SEVEN.
I dettagli sugli attuatori sono contenuti nel rispettivo manuale d'istruzione Y070.302/IT (PROFITRON/HiMod).



Il presente manuale d'istruzione è da considerarsi completo solo se accompagnato dal corrispondente manuale d'istruzione dell'attuatore.

Pertanto rispettare anche le informazioni sulla sicurezza contenute nel manuale d'istruzione dell'attuatore!

2 Descrizione generale HART

HART è un protocollo di comunicazione per apparecchi di campo.

HART si avvale di due tecnologie che si differenziano per la fisica di trasmissione:

- comunicazione HART via cavo, qui di seguito denominata brevemente HART
- comunicazione HART senza cavo, qui di seguito denominata "WirelessHART".

HART via cavo si basa su un segnale analogico da 4 - 20 mA.

"WirelessHART" si basa su una tecnologia via radio standardizzata con banda di frequenza senza licenza da 2,4 GHz.

2.1 Principio dello scambio dei dati tramite HART

HART (Highway addressable remote transducer) è un protocollo aperto per lo scambio bidirezionale dei dati tra sistema di comando e apparecchio di campo, che permette contemporaneamente la comunicazione analogica e digitale.

Per lo scambio dei dati, HART necessita sempre un segnale di corrente analogico da 4 - 20 mA, sul quale vengono modulati segnali HART digitali di maggiore frequenza tramite modem FSK (Frequency Shift Keying).




Fig.: Segnale digitale HART (1200 Hz = 1 / 2200Hz = 0) modulato su segnale di corrente analogico (4 - 20 mA)

2.2 Diritti di accesso - scambio dei dati

L'applicazione HART distingue tra sistema di comando/apparecchio di comando (master) e apparecchio di campo (slave).

La comunicazione HART tra sistema di comando/apparecchio di comando e apparecchio di campo ha luogo con uno scambio reciproco dei dati (semiduplex), in cui l'apparecchio di campo risponde solo su istruzione ma direttamente.

A seconda della lunghezza effettiva dei dati di utilizzo, lo scambio completo dei dati con telegramma di istruzioni del master e telegramma di risposta dello slave necessita in media 0,5 s.




Fig.: transazione dati HART con telegramma di istruzione e risposta

2.3 Topologia - collegamento degli apparecchi HART

Similmente ai classici sistemi bus di campo, nell'applicazione HART sono ammessi due master: per l'applicazione principale c'è la stazione di comando del sistema di comando, mentre per l'applicazione in loco un cosiddetto terminal manuale o PC/computer portatile con modem FSK a monte. Negli apparecchi di campo e nel terminal manuale è integrato un modem FSK detto anche modem HART.

Nell'applicazione HART esistono diverse possibilità di collegamento. Il tipo di collegamento più comune è il collegamento punto a punto, in cui il master è collegato a un solo apparecchio di campo HART.




Fig.: collegamento punto a punto

Nel collegamento multidrop vengono collegati a un cavo di comunicazione HART diversi apparecchi di campo. In questo caso, il segnale analogico viene impostato in modo fisso su 4 mA come supporto della comunicazione HART.

Ad ogni apparecchio di campo (max. 63 apparecchi) deve essere assegnato un indirizzo HART che può essere inserito sul posto di comando locale dell'attuatore. Alla consegna è impostato l'indirizzo "0".

La comunicazione tra gli utenti (master e diversi slave) ha luogo esclusivamente con istruzioni e risposte HART digitali.

Per l'applicazione di questa topologia va tenuta presente la lentezza dello scambio dei dati, pari a circa 0,5 s per apparecchio di campo, rispetto all'altra soluzione.

2.4 Cavo di comunicazione HART

È importante scegliere correttamente il cavo di comunicazione HART. La scelta dipende dalla lunghezza e dalla sezione, nonché dall'ambiente, qualora ci fossero segnali esterni che potrebbero disturbare per overlay.



- Per garantire uno scambio dei dati senza interferenze, vanno tenuti in considerazione:
 - il carico complessivo (incl. resistività) di un apparecchio HART pari a min. 230 Ohm e max. 1100 Ohm e
 - il mantenimento di una distanza considerevole dai cavi elettrici!
- Il cavo di comunicazione dovrebbe essere realizzato con una sezione sufficiente e una lunghezza non eccessiva
Si consiglia l'impiego di collegamenti a due fili con coppia ritorta e schermatura comune!

3 Connessione HART



La connessione HART degli apparecchi forniti già franco fabbrica con modalità HART, viene montata per intero e testata!

3.1 Dati identificativi

Dati identificativi dell'interfaccia HART registrata per il SEVEN:

- Manufacturer ID: 0x607C
- Model Name: SEVEN
- Device Type: 0xE1FE

3.2 Informazioni generali sull'interfaccia HART

Con l'interfaccia HART vengono convertiti i comandi di attuazione digitali (APERTO, CHIUSO, STOP e EMERGENZA) modulati sull'uscita analogica UA2 (standard) o sull'ingresso analogico IA2 (opzione "C80") al fine di comandare l'attuatore con comandi binari attraverso il modem HART integrato.

Inoltre, in questo modo è possibile trasferire come istruzione digitale (comando = scrivere parametro, richiesta = leggere parametro) tutti i parametri regolabili e leggibili direttamente sull'attuatore (ad es. per la messa in servizio, la diagnostica, i messaggi di stato).

All'inverso, con il modem HART l'attuatore invia su richiesta al sistema di comando/apparecchio di comando un telegramma digitale con gli stati delle sue uscite di segnalazione binarie, il valore reale/di riferimento degli ingressi/delle uscite analogiche e le conferme di modifica dei parametri o dei dati parametrici richiesti.



Se non ordinato diversamente, per la trasmissione della comunicazione HART viene impiegata l'uscita analogica UA2!

Indipendentemente dalla comunicazione HART digitale, sono comunque a disposizione tutti gli ingressi/tutte le uscite di tipo binario e analogico.

È quindi possibile, ad esempio, traslare l'attuatore tramite comandi binari (APERTO, CHIUSO, STOP e EMERGENZA) e inoltrare messaggi binari al sistema di comando, mentre la comunicazione HART viene impiegata esclusivamente per la messa in servizio e la diagnostica.



Se si vuole impartire comandi di attuazione tramite HART, il tipo di azionamento alla voce "Comando" o "Comando alternativo" "Bus di campo: ..." deve essere configurato!

Il valore analogico notificato/predefinito sul sistema di comando attraverso l'uscita analogica UA2 o l'ingresso analogico IA2 non subisce alcuna modifica.

3.3 Allacciamento del collegamento HART

Il collegamento HART viene eseguito in corrispondenza del connettore tondo del collegamento elettrico, vedi anche schema di allacciamento compreso nella fornitura.

Nella comunicazione HART collegamento al connettore tondo tramite:

- uscita analogica UA2 (standard),
apparecchio HART di categoria "Current Output";
➔ connettore tondo, pin 49 e 50
+ pin 48 (opzione "C67") in caso di
alimentazione passiva 24 V DC dell'uscita analogica.
- ingresso analogico IA2 (opzione "C80"),
apparecchio HART di categoria "Actuator";
➔ connettore tondo, pin 13 e 14.




Fig.: allacciamento del collegamento HART



Per la comunicazione HART senza cavo "WirelessHART", opzione "C26", l'adattatore wireless è già montato e collegato al collegamento elettrico!

Internamente, la comunicazione "WirelessHART" è cablata con l'uscita analogica UA2 attraverso l'interfaccia HART.

3.4 Impostazione della comunicazione HART

L'interfaccia HART, detta anche modulo aggiuntivo per la connessione HART, è integrata in modo fisso nella centralina elettronica e collegata alla scheda di comando con una piattina multipolare.

Sull'interfaccia HART si trovano gli interruttori di scorrimento S1 e S2, con i quali viene regolata la trasmissione dei segnali della comunicazione HART - tramite UA2, tramite IA2 oppure senza cavo.

La posizione degli interruttori di scorrimento S1 e S2, necessaria per la trasmissione della comunicazione HART, viene già impostata e controllata alla consegna in base all'ordinazione.



L'apertura della centralina elettronica è necessaria solo se, dopo la consegna, si deve trasmettere la comunicazione HART all'altro segnale analogico (ad es. attraverso IA2 anziché UA2), oppure se si integra a posteriori la trasmissione senza cavo "WirelessHART".

È possibile modificare in un secondo momento l'impostazione della trasmissione della comunicazione HART, cambiando la posizione degli interruttori a scorrimento S1 e S2. A questo scopo è necessario rimuovere il coperchio della centralina elettronica.

Gli interruttori di scorrimento S1 e S2 offrono le seguenti possibilità di impostazione:

- **Interruttore di scorrimento S1**

- No = comunicazione HART cablata (impostazione standard).
Yes = comunicazione HART senza cavo "WirelessHART";
→ è impostata se l'ordinazione prevede l'opzione "C26".

- **Interruttore di scorrimento S2**

- IA2 = la comunicazione HART viene trasmessa tramite ingresso analogico IA2;
→ è impostata se l'ordinazione prevede l'opzione "C80".
UA2 = la comunicazione HART viene trasmessa tramite uscita analogica UA2 (impostazione standard).
→ Questa impostazione è necessaria anche nella comunicazione HART senza cavo (opzione "C26").




Fig.: Impostazione degli interruttori di scorrimento sull'interfaccia HART

3.5 Integrazione nel software del sistema di comando

Perché il software dell'apparecchio di comando (software/terminale manuale) applichi e interpreti correttamente i parametri specifici dell'apparecchio, è necessario conoscere le informazioni generali sul loro significato. Queste informazioni sono raccolte in una descrizione dell'apparecchio in una Electronic Device Description, in breve EDD, che si caratterizza per la struttura, il contenuto e la codifica standardizzati.

L'EDD viene fornita su richiesta.

4 Istruzioni HART “Commands”



SIPOS supporta le istruzioni del protocollo HART della revisione 7.4.!

Sono implementate due variabili dinamiche “Dynamic Variables”.

- Apparecchio HART di categoria “**Current Output**” con comunicazione HART tramite uscita analogica UA2 (standard):
 - PV (primary variable) = valore reale di posizione [..., %],
 - SV (secondary variable) = valore di riferimento [..., %].
- Apparecchio HART di categoria “**Actuator**” con comunicazione HART tramite ingresso analogico IA2 (opzione “C80”):
 - PV (primary variable) = valore di riferimento [..., %]),
 - SV (secondary variable) = valore reale di posizione [..., %]!

4.1 Istruzioni universali “Universal commands”

Istruzioni del master			Risposta dello slave		
No	Funzione „Function“	Byte	Dati contenuti “Data in command”	Byte	Dati di risposta “Data in reply”
0	Leggere identificazione unica „Read Unique Identifier“		nessuno	0 1-2 3 4 5 6 7, bit 0-2 7, bit 3-7 8 9-11 12 13 14-15 16 17-18 19-20 21	"254" Expanded Device Type (Defaultwert 0xE1FE) Minimum Number of Preambles Request Message (Defaultwert 5) HART Protocol Major Revision (Defaultwert 7) Device Revision Level Software Revision Level Physical Signaling Code Hardware Revision Level of the electronics Flags Device Identification Number Minimum Number of preambles for Response Message Maximum Number Device Variables Configuration Change Counter Extended Field Device Status Manufacturer Identification Code (valore di default 0x607C) Private Label Distributor Code (= Byte 17-18) Device Profile
1	Leggere variabile primaria „Read primary variable“		nessuno	0 1-4	Unità “percento” “Primary variable” in 0,1 %
2	Leggere corrente e valore percentuale “Read current and percent of range”		nessuno	0-3 4-7	PV in mA PV in %
3	Leggere corrente e dati dinamici “Read current and dynamic variables”		nessuno	0-3 4 5-8 9 10-13 14 15-18 19 20-23	PV in mA Primary variable code Primary variable Secondary variable code Secondary variable libero libero libero libero
6	Scrivere indirizzo polling “Write polling address”	2	0 1	0 1	Polling address (0..63) Loop Current Mode (0- disabled .. 1- enabled)
7	Leggere configurazione loop “Read loop configuration”		nessuno	0 1	Polling address (0..63) Loop Current Mode (0- disabled .. 1- enabled)

Istruzioni del master				Risposta dello slave	
No .	Funzione „Function“	Byte	Dati contenuti “Data in command”	Byte	Dati di risposta “Data in reply”
8	Leggere classificazione variabili dinamiche “Read dynamic variable classification”		nessuno	4	Come da specifica HART
9	Leggere variabili apparecchio con stato “Read device variables with status”		1..8	Variabile	Come da specifica HART
11	Leggere identificazione unica in collegamento con identificatore “Read unique identifier associated with tag”		0-5	Vedi funzione 0	Vedi funzione 0
12	Leggere messaggio “Read message”		nessuno	0-23	Messaggio
13	Leggere codice dell'impianto, descritto data “Read tag, descriptor, date”		nessuno	0-5 6-17 18-20	Tag Descriptor Date
14	Read primary variable sensor information		nessuno	0-2 3 4-7 8-11 12-15	Transducer Serial Number Transducer Limits and Minimum Span Units Code Upper Transducer limit Lower Transducer limit Minimum Span
15	Leggere informazioni in uscita “Read output information”		nessuno	0 1 2 3-6 7-10 11-14 15 16 17	PV Alarm Selection Code PV Transfer Function Code PV Units Code PV Upper Range value PV Lower Range value PV Damping Value Write protect Code Reserved Not Used PV Analog Channel Flags
16	Read final assembly number		nessuno	0-2	Final assembly number
17	Scrivere messaggio “Write message”	0-23	Messaggio	0-23	Messaggio
18	Write tag, descriptor, date	0-5 6-17 18-20	Tag Descriptor Date	0-5 6-17 18-20	Tag Descriptor Date
19	Write final assembly number	0-2	Final assembly number	0-2	Final assembly number
20	Read long tag		nessuno	0-31	Long tag
21	Read unique identifier associated with long tag	0-31	Long tag	0-21	Se long tag è OK, risposta come nell'istruzione 0
22	Write long tag	0-31	Long tag	0-31	Long tag
38	Reset configuration changed flag	0-1	Valore di configurazione changed counter	0-1	Valore di configurazione changed counter

Istruzioni del master				Risposta dello slave
No	Funzione „Function“	Byte.bit	Dati contenuti “Data in command”	Dati di risposta “Data in reply”
48	Leggere stato addizionale apparecchio „Read additional device status“			L'istruzione “command” viene confermata con uno dei seguenti codici di risposta “response codes”. 0 = no 1 = sì
	corrisponde alla lista parametri HART, NPar 10	0.0	In pronto start remote	
		0.1	Azionamento di emergenza possibile	
		0.2	Messaggio errore somma	
		0.3	Blocco motore attivo tramite ingresso Mode	
		0.4	Programmazione di fabbrica OK	
		0.5	Regolazione posizione di fine corsa OK	
		0.6	Configurazione attuatore OK	
		0.7	Messa in servizio in loco attiva	
		1.0	Manovella/volantino azionato	
		1.1	Remote attivo	
		1.2	Attuatore in posizione di fine corsa CHIUSO	
		1.3	Attuatore in posizione di fine corsa APERTO	
		1.4	Coppia di spegnimento CHIUSO raggiunta	
		1.5	Coppia di spegnimento APERTO raggiunta	
		1.6	Attuatore va verso CHIUSO	
		1.7	Attuatore va verso APERTO	
	corrisponde alla lista parametri HART, NPar 11	2.0	Ordine “Azionamento di emergenza” attivo	
		2.1	Reazione del contatto intermedio CHIUSO	
		2.2	Reazione del contatto intermedio APERTO	
		2.5	Avvertenza temperatura motore	
		2.6	Salvamotore attivato	
		2.7	Garanzia motore presente	
		3.0	Manutenzione necessaria	
		3.3	Regolatore di posizione con funzione split-range abilitato	
		3.4	Regolazione velocità in funzione della corsa abilitata	
		3.5	Regolazione analogica della velocità abilitata	
		3.6	Regolatore di posizione abilitato	
		3.7	Regolatore di processo abilitato	
		4.4	tempi di regolazione impostabili in funzione della corsa abilitati	
		4.5	Bluetooth presente	
		4.6	Variante per cliente a pagamento	
	corrisponde alla lista parametri HART, NPar 9	4.7	Variante per cliente a pagamento abilitata	
		5.0	Sensore di temperatura dell'unità elettronica presente	
		5.1	Sensore di posizionamento non intrusivo presente	
		5.2	Tempi di regolazione impostabili in funzione della corsa abilitati	
		5.3	Modulo analogico IA2/UA2 presente	
		5.4	Modulo analogico IA2/UA2 con interfaccia HART presente	
		5.5	Errore della fonte di comando	
		5.6	Mantenimento del valore reale di processo	
		5.7	Raggiungimento del valore di riferimento fisso del processo	
	Ext. Field Device Status	6.0	Maintenance required	
		6.1	Device variable alert	
		6.2	Critical power failure	
		6.3	Failure	
		6.4	Out of specification	
		6.5	Function check	

Istruzioni del master				Risposta dello slave
No .	Funzione „Function“	Byte.bit	Dati contenuti „Data in command“	Dati di risposta „Data in reply“
48	Leggere stato addizionale apparecchio „Read additional device status“			L'istruzione "command" viene confermata con uno dei seguenti codici di risposta "response codes": 0 = no 1 = sì
Standardized Status 0	8.0	Device variable simulation active (= 0)		
	8.1	Non-volatile memory defect		
	8.2	Volatile memory defect (= 0)		
	8.3	Watchdog reset executed (= 0)		
	8.4	Power supply conditions out of range		
	8.5	Environmental conditions out of range (= 0)		
	8.6	Electronic defect		
	8.7	Device configuration locked (= 0)		
Standardized Status 1	9.0	Status simulation active (= 0)		
	9.1	Discrete variable simulation active (= 0)		
	9.2	Event notification overflow (= 0)		
Analog Channel Saturated	10.0	Analog channel saturated		
Standardized Status 2	11	(= 0)		
Standardized Status 3	12	(= 0)		
Analog Channel Fixed	13	(= 0)		
corrisponde alla lista parametri HART, NPar 70	14.1	Flash Memory difettosa		
	14.2	RAM difettosa		
	14.3	EEPROM difettosa		
	14.4	Tensione interna errata		
	14.5	Reazione del watchdog		
	14.6	Sovracorrente convertitore		
	15.0	Tensione di rete assente		
	15.1	Sovratensione		
	15.2	Sottotensione		
	15.3	Corsa di manovra superata		
	15.4	Nessun segnale potenziometro		
	15.5	Nessun segnale temperatura motore		
	16.0	Ingresso analogico IA2 I > 21 mA oppure I < 3,6 mA		
	16.1	Ingresso analogico IA1 I > 21 mA oppure I < 3,6 mA		
corrisponde alla lista parametri HART, NPar 71	16.2	Uscita analogica UA1 difettosa		
	16.5	Corsa bloccata		
	16.6	Errore del tempo di corsa		
	16.7	Temperatura motore troppo alta		
	17.1	Errore Bluetooth		
	17.2	Errore temperatura dell'unità elettronica		
	17.3	Nessun sensore di posizionamento non intrusivo		
	17.4	Nessuna comunicazione di posizionamento non intrusivo		
	17.6	Nessun segnale del sensore di arresto		

Istruzioni del master				Risposta dello slave
No	Funzione „Function“	Byte.bit	Dati contenuti “Data in command”	Dati di risposta “Data in reply”
48	Leggere stato addizionale apparecchio “Read additional device status”	corrisponde alla lista parametri HART, NPar 72	18.0	Errore modulo analogico IA2/UA2
			18.1	Errore comunicazione HART
			18.2	Errore uscita analogica UA2
			20	(= 0)
			21	(= 0)
			22	(= 0)
			23	(= 0)
				L'istruzione “command” viene confermata con uno dei seguenti codici di risposta “response codes”. 0 = no 1 = sì

4.2 Istruzioni specifiche per l'apparecchio "Device specific commands"

Istruzioni del master				Risposta dello slave	
No.	Funzione „Function“	Byte.bit	Dati contenuti „Data in command“	Byte	Dati di risposta „Data in reply“
128	Scrivere comandi di movimento all'attuatore	0.0	Comando CHIUSO		L'istruzione "command" viene confermata con uno dei seguenti codici di risposta "response codes": 0 = eseguito "success" 5 = errore "error" - dati ricevuti insufficienti
		0.1	Comando APERTO		
		0.2	Valore di riferimento valido		
		0.3	Resettere l'errore		
		0.4	Comando EMERGENZA		
		0.5 – 0.7	libero		
		1.0 – 1.7	libero		
		2.0 – 2.7	Valore di riferimento (High-Byte) 0 ... 10000		
129	Leggere uscite di segnalazione sull'attuatore		nessuno	1	L'attuatore notifica se il segnale è attivo o meno sulla corrispondente uscita di segnalazione: bit 0 → uscita di segnalazione 1 bit 1 → uscita di segnalazione 2 bit 2 → uscita di segnalazione 3 bit 3 → uscita di segnalazione 4 bit 4 → uscita di segnalazione 5 bit 5 → uscita di segnalazione 6 bit 6 → uscita di segnalazione 7 bit 7 → uscita di segnalazione 8
160	Parametri di lettura	2	Contiene il numero di parametro (byte 0 - 1) Il numero di parametro è indicato nell'allegato "Lista parametri HART", rispettivamente sotto il "NPar".	3 – 6	La risposta "response" comprende il numero di parametro (byte 0 – 1), il valore parametro (byte 2 – 5) ¹⁾ e uno dei seguenti codici di risposta "response codes": 0 = eseguito "success" 2 = errore "error" - selezione non ammessa del numero di parametro (PARAM_NOT_OK) 5 = errore "error" - dati ricevuti insufficienti
161	Scrivere parametro	3 – 6	comprende il numero di parametro (byte 0 - 1) e il valore parametro (byte 2 – 5) ¹⁾ Il numero di parametro è indicato nell'allegato "Lista parametri HART", rispettivamente sotto il "NPar".	2	La risposta "response" comprende il numero di parametro (byte 0 - 1) e uno dei seguenti codici di risposta "response codes": 0 = eseguito "success" 2 = errore "error" - selezione non ammessa del numero di parametro (PARAM_NOT_OK) 3 = errore "error" - valore parametro troppo grande 5 = errore "error" - dati ricevuti insufficienti

¹⁾ La lunghezza dei dati dipende dal formato del valore parametro:
- parametro byte (byte 2),
- parametro parola (byte 2-3),
- parametro parola doppia (byte 2-5).

Lista parametri HART

Edizione 11/20

SEVEN

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro 2SA7	Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7	HIMod 2S.75 2S.78	PROFIFTRON 1) 2S.70 2S.73	Osservazione
9		Parola stato 3 (ZSW(3))			unsigned16l		
	Bit 4	Tempi di attuazione impostabili liberamente in funzione della corsa (curva corsa/tempo di regolazione) abilitati	1 = si; 0 = no			r	r
	Bit 5	Bluetooth presente	1 = si; 0 = no				
	Bit 6	Variante per cliente a pagamento	1 = si; 0 = no				
	Bit 7	Abilitata variante a pagamento per cliente	1 = si; 0 = no				
	Bit 8	Sensore di temperatura dell'unità elettronica presente	1 = si; 0 = no				
	Bit 9	Sensore di posizionamento non intrusivo presente 2 3)	1 = si; 0 = no				
	Bit 10	Tempi di attuazione impostabili liberamente in funzione della corsa (curva corsa/tempo di regolazione) validi	1 = si; 0 = no				
	Bit 11	Modulo analogico I/A2/U/A2 presente	1 = si; 0 = no				
	Bit 13	Errore fonte di comando	1 = si; 0 = no				
	Bit 14	Mantenimento del valore reale di processo (dopo avaria della fonte di comando "Valore di riferimento del processo")	1 = si; 0 = no				
	Bit 15	Raggiungimento del valore di riferimento fisso del processo (dopo avaria della fonte di comando "Valore di riferimento del processo")	1 = si; 0 = no				
10		Parola stato 1 (ZSW(1))			unsigned16		
		Standard				r	r
	Bit 0	In pronto start remoto	1 = si; 0 = no				
	Bit 1	Azionamento di emergenza possibile	1 = si; 0 = no				
	Bit 2	Messaggio errore sonnacca	1 = si; 0 = no				
	Bit 3	Blocco motore attivo ingresso Mode	1 = si; 0 = no				
	Bit 4	Programmazione di fabbrica OK	1 = si; 0 = no				
	Bit 5	Regolazione posizione di corsa OK	1 = si; 0 = no				
	Bit 6	Configurazione attuatore OK	1 = si; 0 = no				
	Bit 7	Messa in servizio LOCAL attiva	1 = si; 0 = no				
	Bit 8	Manovella/volantino azionato 2 3)	1 = si; 0 = no				
	Bit 9	Remote attivo	1 = si; 0 = Local attivo				
	Bit 10	Attuatore in posizione di fine corsa CHIUSO	1 = si; 0 = no				
	Bit 11	Attuatore in posizione di fine corsa APERTO	1 = si; 0 = no				
	Bit 12	Coppia di spegnimento CHIUSO raggiunta	1 = si; 0 = no				
	Bit 13	Coppia di spegnimento APERTO raggiunta	1 = si; 0 = no				
	Bit 14	Attuatore va verso CHIUSO	1 = si; 0 = no				
	Bit 15	Attuatore va verso APERTO	1 = si; 0 = no				
11		Parola stato 2 (ZSW(2))			unsigned16		
	Bit 0	Ordine d'azionamento di emergenza ^a attivo				r	r
	Bit 1	Contatto intermedio CHIUSO attivo					
	Bit 2	Contatto intermedio APERTO attivo					
	Bit 3	Canale 1 PROFIBUS è canale attivo					
	Bit 4	Canale 2 PROFIBUS è canale attivo					
	Bit 5	Avvertenza temperatura motore 2)					
	Bit 6	Salvamotore attivato					
	Bit 7	Garanzia del motore presente					
	Bit 8	Manutenzione necessaria					
	Bit 9	Canale 1 PROFIBUS presente					
	Bit 10	Canale 2 PROFIBUS presente					
	Bit 11	Regolatore di posizione con funzione split-range abilitato					
	Bit 12	Regolazione velocità in funzione della corsa (curva di velocità) abilitata					
	Bit 13	Regolazione analogica della velocità abilitata					
	Bit 14	Regolatore di posizione abilitato					
	Bit 15	Regolatore di processo abilitato					
12		Attuale modalità operativa					
	0 ...13	(come NPar 110)					
		Valore reale di posizione				r	r
		0,01% APERTO					
		Valore reale di processo					
		(0,01%)					

1) r = read (leggibile)

2) non per 2SG7

3) non per 2SQ7

Lista parametri HART

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro		Tipo	HIMod ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	PROFITRON 1) 2S.75 2S.73	Osservazione
			2S G7	2S Q7				
15	Velocità attuale di azionamento				unsigned8			Regolazione della velocità a 7 livelli (per regolazione in continuo vedi NPar 631)
0	1,25 1/min					Attuale tempo di attuazione	80 sec/90°	
1	1,75 1/min						56 sec/90°	
2	2,50 1/min						40 sec/90°	
3	3,5 1/min						28 sec/90°	
4	5,00 1/min						20 sec/90°	
5	7,00 1/min						14 sec/90°	
6	10,0 1/min						10 sec/90°	
7	14,0 1/min							
8	20,0 1/min							
9	28,0 1/min							
10	40,0 1/min							
11	56,0 1/min							
12	80,0 1/min							
13	112 1/min							
14	160 1/min							
15	0 1/min							
16	Temperatura motore 2) 0,01°C				integer16			
17	Tensione del circuito intermedio convertitore [V]						r	r
18	Ingresso analogico IA1 + ingresso analogico IA2				unsigned16		r	r
0 ... 15	Ingresso analogico 1: normalizzazione 0-10000, 0=0mA, 10000=20mA, indipendentemente dalla configurazione				unsigned32			
16 ... 31	Ingresso analogico 2: normalizzazione 0-10000, 0=0mA, 10000=20mA, indipendentemente dalla configurazione						r	r
19	Ingressi binari, indipendentemente dalla configurazione high/low attiva				unsigned16			
0	Ingresso binario CHIUSO						r	r
1	Ingresso binario APERTO						r	r
2	Ingresso binario STOP						r	r
3	Ingresso binario EMERGENZA						r	r
4	Ingresso binario Mode						r	r
25	Ingressi binari, corrispondentemente alla configurazione high/low attiva				unsigned16			
0	Ingresso binario CHIUSO						r	r
1	Ingresso binario APERTO						r	r
2	Ingresso binario STOP						r	r
3	Ingresso binario EMERGENZA						r	r
4	Ingresso binario Mode						r	r
5	Nessun segnale ingresso analogico IA1						r	r
6	Nessun segnale ingresso analogico IA2						r	r
26	Ingresso analogico IA1 Normalizzazione 0-10000, corrispondente alla configurazione (NPar 108 o sul display grafico)				unsigned16		r	r
27	Ingresso analogico IA2 Normalizzazione 0-10000, corrispondente alla configurazione (NPar 108 o sul display grafico)				unsigned16		r	r
29	Temperatura dell'unità elettronica (1 = 0,1 °C)	0 = sensore di temperatura non presente			signed16		r	r
30	Cicliore						r	r
31	Durata relativa di accensione						r	r
32	Numeri cicli						r	r
33	Numeri sperimenti in funzione della corsa						r	r
34	Ore di funzionamento elettronico						r	r
35	Ore di esercizio motore/riduttore						r	r
36	Numeri accessi scrittura su parametri cliente						r	r
38							r	r

1) r = read (leggibile)

2) non per 2S**G7**

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	HIMod	PROFIBUS-DP	Osservazione
		Attuatore multigiro 2SG7 /2SQ7	Tipo	ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	PROFITRON 1) 2S.70 2S.73
46		Ingresso del valore di riferimento del sistema di comando (valore di riferimento prima dell'adattamento alla curva della valvola) normalizzazione 0-10000 attiva (1 = 0,01% APERTO)	signed16		
47		Valore reale del sistema di comando (valore reale dopo adattamento della curva della valvola: alio stato regolato = fisso) normalizzazione 0-10000 attiva (1 = 0,01% APERTO)	signed16	r	r
50		Limits di manutenzione per valvola: cicli	unsigned32		
51		Spiegamenti in funzione della coppia torcente	unsigned16		
52		Ore di attività del motore	unsigned16		
60	Bit 0	Registrazione curva momento torcente possibile 2) 3)	1 = si; 0 = no		
	Bit 1	Registrazione curva 1 in corso	1 = si; 0 = no		
	Bit 2	Registrazione curva 2 in corso	1 = si; 0 = no		
	Bit 3	Registrazione curva 3 in corso	1 = si; 0 = no		
61		Numero delle curve registrate (curva 1) 2) 3)	unsigned16		
62		Anzahl der aufgenommenen Kurven (Kurve 2) 2) 3)	unsigned16		
63		Numeros delle curve registrate (curva 3) 2) 3)	unsigned16		
65		Tempo di corsa in direzione CHIUSO calcolato dall'attuatore da 100% APERTO a 0% APERTO 0 ... 65535 (1 = 0,1 sec)	unsigned16		
66		Tempo di corsa in direzione APERTO calcolato dall'attuatore da 0% APERTO a 100% APERTO 0 = tempo di corsa non ancora calcolato 0 ... 65535 (1 = 0,1 sec)	unsigned16		
67		Corsa di manovra in giri/corsa (per sensore di posizionamento non intrusivo) 2) 3) 0 = non è presente alcun sensore di posizionamento non intrusivo o nessuna regolazione posizione di fine corsa o nessun giro/corsa < 0,1	unsigned32		
70		Messaggio errore 1	unsigned16		
	Bit 0	PB-ASIC difettosa	1 = si; 0 = no		
	Bit 1	Flash Memory difettosa	1 = si; 0 = no		
	Bit 2	RAM difettoso	1 = si; 0 = no		
	Bit 3	EEPROM difettoso	1 = si; 0 = no		
	Bit 4	Tensione interna errata	1 = si; 0 = no		
	Bit 5	Watchdog attivo	1 = si; 0 = no		
	Bit 6	Sovraccorrente convertitore	1 = si; 0 = no		
	Bit 8	Tensione di rete manca	1 = si; 0 = no		
	Bit 9	Sovrattensione	1 = si; 0 = no		
	Bit 10	Sottotensione	1 = si; 0 = no		
	Bit 11	Corsa di manovra superata	1 = si; 0 = no		
	Bit 12	Nessun segnale potenziometro	1 = si; 0 = no		
	Bit 13	Nessun segnale temperatura motore 2)	1 = si; 0 = no		
71		Messaggio errore 2	unsigned16		
	Bit 0	Ingresso analogico I2 I > 21 mA oppure I < 3,6 mA (live zero)	1 = si; 0 = no		
	Bit 1	Ingresso analogico I1 I > 21 mA oppure I < 3,6 mA (live zero)	1 = si; 0 = no		
	Bit 2	Uscita analogica UA1 difettosa	1 = si; 0 = no		
	Bit 4	Nessuna comunicazione bus canale 1 e 2	1 = si; 0 = no		
	Bit 5	Corsa bloccata	1 = si; 0 = no		
	Bit 6	Errore del tempo di corsa	1 = si; 0 = no		
	Bit 7	Temperatura motore troppo alta	1 = si; 0 = no		
	Bit 8	Nessun segnale cavo a fibre ottiche	1 = si; 0 = no		
	Bit 9	Errore Bluetooth	1 = si; 0 = no		
	Bit 10	Errore temperatura dell'unità elettronica	1 = si; 0 = no		
	Bit 11	Nessun segnale sensore di posizionamento non intrusivo 2) 3)	1 = si; 0 = no		
	Bit 12	Nessuna comunicazione sensore di posizionamento non intrusivo 2) 3)	1 = si; 0 = no		
	Bit 14	Nessun segnale del sensore di arresto 2) 3)	1 = si; 0 = no		

1) r = read (leggibile)

2) non per 2SG7

3) non per 2SQ7

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro 2S7A7	Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7	Tipo	HIMod	PROFITRON 1)	Osservazione
						ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	2S.75 2S.73	2S.70 2S.73
72		Messaggio errore 3			unsigned16			
	Bit 0	Errore modulo analogico IA2/UA2			1 = sì; 0 = no			
	Bit 2	Errore modulo analogico UA2			1 = sì; 0 = no			
73		Messaggio errore 4			unsigned16			
	Bit 0	Nessun segnale uscita analogica UA2			1 = sì; 0 = no			
	Bit 2	Nessun segnale interruttore di coppia			1 = sì; 0 = no			
		Cronologia: errori (ultimi 5 errori)			unsigned32			
80 - 84		Bit 0-7 (come NPar 7) bit 0-7)			1 = sì; 0 = no			
	Bit 8-23	(come NPar 70 bit 0-13)			1 = sì; 0 = no			
	Bit 24-29	(come NPar 71 bit 08-14)			1 = sì; 0 = no			
100		Velocità di azionamento in direzione CHIUSO		Tempo di attuazione in direzione CHIUSO	unsigned8			
	0	1,25 1/min		80 sec/90°				
	1	1,75 1/min		56 sec/90°				
	2	2,50 1/min		40 sec/90°				
	3	3,50 1/min		28 sec/90°				
	4	5,00 1/min		20 sec/90°				
	5	7,00 1/min		14 sec/90°				
	6	10,0 1/min		10 sec/90°				
	7	14,0 1/min						
	8	20,0 1/min						
	9	28,0 1/min						
	10	40,0 1/min						
	11	56,0 1/min						
	12	80,0 1/min						
	13	112 1/min						
	14	160 1/min						
101		Velocità di azionamento in direzione APERTO		Tempo di attuazione in direzione APERTO	unsigned8			
	0 ... 14	(come NPar 100)						
102		Velocità di azionamento In direzione CHIUSO in EMERGENZA		Tempo di attuazione in direzione CHIUSO in EMERGENZA	unsigned8			
	0 ... 14	(come NPar 100)						
103		Velocità di azionamento In direzione APERTO in EMERGENZA		Tempo di attuazione in direzione APERTO in EMERGENZA	unsigned8			
	0 ... 14	(come NPar 100)						
104		Coppia di spiegamento in posizione di fine corsa CHIUSO in % del NPar 199.2		100% Mda_max.	unsigned8			
	0	100% Mda_max.						
	1	90% Mda_max.						
	2	80% Mda_max.						
	3	70% Mda_max.						
	4	60% Mda_max.						
	5	50% Mda_max.						
	6	40% Mda_max. (solo 2S.70.. e 2S.73.)						
	7	30% Mda_max. (solo 2S.70.. e 2S.73.)						
105		Coppia di spiegamento in posizione di fine corsa APERTO in % del NPar 199.2)		unsigned8				
	0 ... 7	(come NPar 104)						
106		Campo di fine corsa CHIUSO di 0% fino al valore parametro 200 ... 2000 (0,01% APERTO)			unsigned16			
		Campo di fine corsa APERTO di 100% fino al valore parametro 8000 ... 9800 (0,01% APERTO)			unsigned16			

1) r = read (leggibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

2) per 2SG7 e 2SQ7 solo 100% Mda_max leggibile

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Nome del parametro	Attuatore multigiro 2SA7	Attuatore angolare 2SG7 / 2SQ7	HMod	PROFIFTRON 1)	Osservazione
				ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	2S.75 2S.73	
108	Codice strutturale 1			unsigned16		
	Bit 0 Rotazione destrorsa CHIUSO	1 = si; 0 = sinistrorsa			r	Da FW 3.13 solo lettura
	Bit 1 Spegnimento in funzione della corsa in posizione di fine corsa CHIUSO	1 = si; 0 = spegnimento in funzione della coppia torcente			r	
	Bit 2 Spegnimento in funzione della corsa in posizione di fine corsa APERTO	1 = si; 0 = spegnimento in funzione della coppia torcente			r	con 2SG7 / 2SQ7 fisso su 0
	Bit 3 Chiusura ermetica	1 = si; 0 = no			r+W	
	Bit 4-5 Errore della fonte di comando				r+W	
	0 Mantenimento posizione					solo con regolatore di processo
	1 Raggiungimento posizione di emergenza					
	2 Mantenimento del valore reale di processo					
	3 Raggiungimento del valore di riferimento fisso					
	Bit 6 Corrente di riposo con ingresso binario EMERGENZA	1 = si; 0 = corrente di lavoro			r+W	
	Bit 7 Corrente di riposo con ingressi binari (APERTO, CHIUSO, STOP, Mode)	1 = si; 0 = corrente di lavoro			r+W	
	Bit 9 Ingresso analogico AI1 con live zero 4 - 20 mA	1 = si; 0 = con dead zero 0 - 20 mA			r+W	
	Bit 10 Ingresso analogico AI1 con curva ascendente	1 = si; 0 = con curva discendente			r+W	
	Bit 11 Ingresso analogico AI2 con live zero 4 - 20 mA	1 = si; 0 = con dead zero 0 - 20 mA			r+W	
	Bit 12 Ingresso analogico AI2 con curva ascendente	1 = si; 0 = con curva discendente			r+W	
	Bit 13 Uscita analogica UA1 con valore reale di processo	1 = si; 0 = con valore reale di posizione			r+W	
	Bit 14 Uscita analogica UA1 con live zero 4 - 20 mA	1 = si; 0 = con dead zero 0 - 20 mA			r+W	
	Bit 15 Ingresso analogico UA1 con curva ascendente	1 = si; 0 = con curva discendente			r+W	
	Codice strutturale 2			unsigned16		
	Bit 0 Riscaldamento del motore ON	1 = si; 0 = no			r+W	
	Bit 1 ZSW1 con occupazione PG Siemens	1 = si; 0 = standard			r+W	
	Bit 2 Funzionamento LOCAL bloccato	1 = si; 0 = no			r+W	
	Bit 3 Uscita analogica UA2 attiva	1 = si; 0 = no			r+W	
	Bit 4 Uscita analogica UA2 con valore reale di processo	1 = si; 0 = con valore reale di posizione			r+W	
	Bit 5 Uscita analogica UA2 con live zero 4 - 20 mA	1 = si; 0 = con dead zero 0 - 20 mA			r+W	
	Bit 6 Uscita analogica UA2 con curva ascendente	1 = si; 0 = con curva discendente			r+W	
	Bit 8-11 Adattamento della curva della valvola					
	0 = senza					
	1 = stessa percentuale					
	2 = apertura rapida					
	Bit 12 Risposta	1 = flusso; 0 = posizione della valvola		Bit		
	Controllo remoto			unsigned8		
	0 Analogico: regolatore di processo IA1					solo con regolatore di processo
	1 Bus di campo: regolatore di processo					
	2 Interno: valore di riferimento fisso regolatore processo					
	3 Analogico: regolatore di posizione A1					
	4 Bus di campo: regolatore di posizione					
	6 Binario: contatto duraturo					
	7 Bus di campo: contatto duraturo					
	8 Binario: contatto a impulsi					
	10 Binario: corso proporzionale					
	11 Bus di campo: corso proporzionale					
	12 Analogico: regolatore di processo IA2					
	13 Analogico: regolatore di posizione A2					
	14 Controllo dei tempi					
	111 Comando alternativo					
	255 non attivo (altrimenti come Npar 110)					
	Posizione di EMERGENZA					
	0 ... 10000 (0,01% APERTO)					
	Contatto intermedio CHIUSO					
	0 ... 10000 (0,01% APERTO)					
112				unsigned16		
113				unsigned16		

1) r = read (leggibile); r-W = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	HMod				Osservazione
			ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	PROFITRON 1) 2S.75 2S.73	Tipo	Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7	
114		Contatto intermedio APERTO 0 ... 10000 (0,01% APERTO)			unsigned16		r+w
115		Tempo di accelerazione 1 ... 100 (0,1 sec.) per 2S.75.. e 2S.78.. 1 ... 200			unsigned8		r+w
116		Forza frenante 0 ... 250 %			unsigned8		r+w
117		Nuovo raggiungimento in caso di bloccaggio al di fuori dai campi di fine corsa 0 ... 5 (0 = nessun nuovo raggiungimento)			unsigned8		r+w
118	Bit 0	Montaggio separato			Bit		r+w
119	0	Errore della lente di comando			unsigned8		r+w
	1	Mantenimento posizione					da FW 3.10
	2	Raggiungimento posizione di emergenza					
	3	Mantenimento del valore reale di processo					
	4	Raggiungimento dei valori di riferimento fisso					
		Esecuzione ultimo comando					
130		Messaggio 1			unsigned8		r+w
	Bit 0-6						
	0	Non utilizzata					
	1	Pos. fine corsa CHIUSO					
	2	Pos. fine corsa APERTO					
	3	Coppia t. CHIUSO raggiunta					
	4	Coppia t. APERTO raggiunta					
	5	Coppia t. CHIUSO/APERTO raggiunta					
	6	Errore					
	7	Lampediatore					
	8	In pronto start					
	9	In pronto start + REMOTE					
	10	LOCAL					
	11	Contatto intermedio CHIUSO					
	12	Contatto intermedio APERTO					
	13	Errore temp. motore					
	14	Avvertenza temp. motore2					
	15	Errore tensione esterna					
	16	Manutenzione					
	17	Indicazione ciclo CHIUSO					
	18	Indicazione ciclo APERTO					
	19	Indicazione ciclo CHIUSO/APERTO					
	20	Lampagg. + pos. fine corsa CHIUSO					
	21	Lampagg. + pos. fine corsa APERTO					
	22	Fine corsa CHIUSO					
	23	Fine corsa APERTO					
	Bit 7	Corrente di riposo (low-activ)					
		1 = sì; 0 = corrente di lavoro (high-activ)					
131		Messaggio 2 (come NPar 130)			unsigned8		r+w
132		Messaggio 3 (come NPar 130)			unsigned8		r+w
133		Messaggio 4 (come NPar 130)			unsigned8		r+w
134		Messaggio 5 (come NPar 130)			unsigned8		r+w
135		Messaggio 6 (come NPar 130)			unsigned8		r+w

1) r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

2) con 2SG7 "Errore temp. motore"

Lista parametri HART

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro				Osservazione
			HIMod	PROFITRON 1)	ECOTRON 1)		
			2S.70	2S.75	2S.73	2S.78	
136	Messaggio 7 (come NPar 130)				unsigned8		r+w
137	Messaggio 8 (come NPar 130)				unsigned8		r+w
138	Avvertenza temperatura motore con... °C 2) -20°C ... 155°C (0.01°C)			integer16		r+w	r+w
139	Rappresentazione lingue sul display			unsigned8		r+w	r+w
0	Tedesco						
1	Inglese						
2	Francese						
3	Spagnolo						
4	Italiano						
5	Polacco						
6	Ceco						
7	Svedese						
8	Olandese						
9	Portoghese						
10	Finlandese						
11	Cinese						
12	Americano						
13	Russo						
14	Danese						
15	Turco						
16	Romeno						
17	Arabo						
18	Slovacco						
19	Greco						
20	Brasiliano						
21	Giapponese						
22	Egiziano						
23	Bulgaro						
24	Indiana						
25	Coreano						
26	Croato						
27	Norvegese						
28	Sloveno						
29	Ungherese						
30	Tailandese						
31	Francore						
140	Variante per cliente 0 ... 127						
150	Valore intervallo cicli 0 ... 30 milioni (per 2S.75.. e 2S.78.) 0 ... 10000 (per 2S.70.. e 2S.73.)			unsigned32		r+w	r+w
151	Valore intervallo degli spostamenti in funzione della coppia torcente 0 ... 20000 (per 2S.75.. e 2S.78..) 0 ... 10000 (per 2S.70.. e 2S.73..)			unsigned16		r+w	r+w
152	Valore intervallo ore di attività del motore 0 ... 2500			unsigned16		r+w	r+w
160	Codice dell'impianto	0 - 3. Posizione		Visible String		r+w	r+w
161		4.- 7. Posizione					
162		8. - 11. Posizione					
163		12. - 15. Posizione					
164		16. - 19. Posizione					

1) r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

2) non con 2SG7

Lista parametri HART

Edizione 11/20

SEVEN

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro 2SA7	HIMod				Osservazione
				ECOTRON 1)		PROFITRON 1)		
				2S.70	2S.75	2S.73	2S.78	
180	Bit 0	Parola di controllo curva della coppia torcente 2) 3)					r+w	
	Bit 1	Inizio registrazione		1 = sì; 0 = no				
	Bit 8 - 15	Interruzione registrazione		1 = sì; 0 = no				
	0 = curva 1							
	1 = curva 2							
	2 = curva 3							
181	Tempo di corsa in direzione CHIUSO, per azionamento tramite corsa proporzionale 0 oppure 50 ... 32760 (1=0..ls)			0 = viene utilizzato il tempo di corsa calcolato dall'attuatore (NPar 65)			r+w	
182	Tempo di corsa in direzione APERTO, per azionamento tramite corsa proporzionale 0 oppure 50 ... 32760 (1=0..ls)			0 = viene utilizzato il tempo di corsa calcolato dall'attuatore (NPar 66)			r+w	
185	Regolatore di processo Guadagno Kp -100 ... 100 (1 = 0.01%)			signed16			r+w	
186	Regolatore di processo Tempo di regolazione Tn 0 ... 30000 (1 = 0.1 s)			unsigned16			r+w	
187	Regolatore di processo Valore di riferimento fisso 0 ... 200 (1 = 0.5 %)			unsigned8			r+w	
197	Controllo funzioni 1 Cancellazione cronologia errori max coppia di spegnimento (M _{da max} [Nm]) 0 ... 6000 (1 = 1 Nm)			unsigned8		w	w	
199	Prodotto	0. - 3. Posizione 4. - 7. Posizione 8. - 11. Posizione		unsigned16		r	r	
200				Visible String		r	r	
201				unsigned32		r	r	
202				unsigned16		r	r	
203	Numeros di serie	0. - 8. Posizione 9. - 12. Posizione		Visible String		r	r	
204				unsigned32		r	r	
205	Numeros d'ordine	0. - 3. Posizione 4. - 7. Posizione 8. - 11. Posizione		unsigned16		r	r	
206				Visible String		r	r	
207				unsigned32		r	r	
208				unsigned16		r	r	
211	Versione firmware	0. - 3. Posizione 4. - 7. Posizione 8. - 11. Posizione		Visible String		r	r	
212				unsigned32		r	r	
213				unsigned16		r	r	
215	Numeros di serie originario	0. - 8. Posizione 9. - 12. Posizione		unsigned8		r	r	
216				unsigned32		r	r	
221	Curva di velocità - posizione 1 0 ... 100 (% APERTO; 0 = posizione di fine corsa CHIUSO) Curva di velocità - posizione 2-10 (come NPar 221)			unsigned16		r+w	r+w	
222-				unsigned8		r+w	r+w	
230								3) non con 2SQ7

1) r = read (leggibile); w = write (sovrascrivibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile) 2) non con 2SG7

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro				Tipo	HIMod ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	PROFITRON 1) 2S.75 2S.73	Osservazione
			2SG7 /2SQ7							
231	Curva di velocità - velocità 1						unsigned8			Regolazione della velocità a 7Mell (per regolazione in continuo vedi NPar 636 - 645)
0	1,25 1/min									
1	1,75 1/min									
2	2,50 1/min									
3	3,50 1/min									
4	5,00 1/min									
5	7,00 1/min									
6	10,0 1/min									
7	14,0 1/min									
8	20,0 1/min									
9	28,0 1/min									
10	40,0 1/min									
11	56,0 1/min									
12	80,0 1/min									
13	112 1/min									
14	160 1/min									
232-	Curva di velocità - velocità 2-10 (come NPar 231)						unsigned8			
240	Tempo di attuazione 2-10									
241	Velocità - selezione funzione									
Bit 0	Regolazione della velocità: LOCAL tramite curva di velocità	1 = si; 0 = velocità configurare APERTO/CHIUSO								
Bit 1	Regolazione della velocità: REMOTE tramite curva di velocità	1 = si; 0 = velocità configurare APERTO/CHIUSO								
Bit 2	Regolazione della velocità: LOCAL tramite regolazione esterna della velocità	1 = si; 0 = velocità configurare APERTO/CHIUSO								
Bit 3	Regolazione della velocità: REMOTE tramite regolazione esterna della velocità	1 = si; 0 = velocità configurare APERTO/CHIUSO								
Bit 4	Regolazione della velocità esterna tramite ingresso analogico IA1	1 = si; 0 = trasmite ingresso analogico IA2								
Bit 7	Attivazione posizionevelocità curva	1 = si								
245	Funzione split-range: valore di corrente 1						unsigned8			
	Funzione split-range: posizione 1									
	0 ... 100 (1 = 1% APERTO)									
246	Funzione split-range: valore di corrente 2						unsigned8			
	0 ... 200 (1 = 0,1 mA)									
247	Funzione split-range: posizione 2						unsigned8			
	0 ... 100 (1 = 1% APERTO)									
248	Funzione split-range: posizione 2						unsigned8			
	0 ... 200 (1 = 0,1 mA)									
250	Curva corsa/tempo di regolazione						unsigned8			
Bit 0	attivo in funzionamento "LOCAL"	1 = si; 0 = no								
Bit 1	attivo in funzionamento "REMOTÉ"	1 = si; 0 = no								
Bit 2	attivo in funzionamento "EMERGENZA"	1 = si; 0 = no								
Bit 7	Attivazione valori di posizionetempi di attuazione (come NPar 251)	1 = si; 0 = no								
251	Curva corsa/tempo di regolazione: posizione 1									
	0 ... 100 (% APERTO, 0 = posizione di fine corsa CHIUSO)									
252-	Curva corsa/tempo di regolazione: da posizione 2 a posizione 5									
255	Curva corsa/tempo di regolazione: tempo di attuazione 1						unsigned16			
	0 ... 6000 (1 = 1 sec)									
257-	Curva corsa/tempo di regolazione: da tempo di attuazione 2 fino a tempo di attuazione 5									
260	Curva corsa/tempo di regolazione: da posizione 6 a posizione 10 (come NPar 256)						unsigned16			
261-	Curva corsa/tempo di regolazione: da tempo di attuazione 6 fino a tempo di attuazione 10 (come NPar 256)						unsigned16			
265	Curva corsa/tempo di regolazione: fattore EMERGENZA									
270	Curva corsa/tempo di regolazione: fattore EMERGENZA									
271	1 ... 100 (1 = 0,1)									

1) r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Nome del parametro	Valore	Attuatore multigiro 2SA7	Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7		Tipo	HIMod ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	PROFIFTRON 1) 2S.75 2S.73	Osservazione
280	Zona morta minima regolatore di posizione 0.2 ... 5%					unsigned16		r+w	r+w
281	Zona morta massima regolatore di posizione 0.2 ... 5%					unsigned16		r+w	r+w
282	Tempo di ritardo messaggio sottotensione 0 ... 25 sec					unsigned8		r+w	r+w
283	Valore maschera per ZSW1					unsigned16		r+w	r+w
284	Valore maschera per ZSW2					unsigned16		r+w	r+w
300	Parametro cliente 1 per variante per cliente 0 ... 65534					unsigned16		r+w	r+w
301	Parametro cliente 2 per variante per cliente 0 ... 65534					unsigned16		r+w	r+w
302	Parametro cliente 3 per variante per cliente 0 ... 65534					unsigned16		r+w	r+w
303	Parametro cliente 4 per variante per cliente 0 ... 65534					unsigned16		r+w	r+w
410	Minima coppia di spegnimento impostabile 30 ... 100 (1 = 1% max. coppia di spegnimento)					unsigned8		r	r
411	Massima coppia di spegnimento impostabile 30 ... 100 (1 = 1% max. coppia di spegnimento)					unsigned8		r	r
500	Parametri speciali					unsigned16		r+w	da FW 3.05
Bit 0	Spegnimento messaggio "Manutenzione necessaria"				1 = si; 0 = no				
Bit 1	Spegnimento limitazione della tensione del circuito intermedio				1 = si; 0 = no				
Bit 2	Spegnimento monitoraggio funzionamento				1 = si; 0 = no				
Bit 3	Adattamento della posizione di fine corsa nello spegnimento in funzione della coppia torcente				1 = si; 0 = no				
502	Esercizio di prova					unsigned8		r+w	r+w
0	Funzionamento normale								
1	Esercizio di prova attivo								
503	Esercizio di prova: durata traslazione CHIUSO 0 ... 65530 (1 = 0.1 sec)					unsigned16		r+w	r+w
504	Esercizio di prova: pausa CHIUSO 0 ... 65530 (1 = 0.1 sec)					unsigned16		r+w	r+w
505	Esercizio di prova: durata traslazione APERTO 0 ... 65530 (1 = 0.1 sec)					unsigned16		r+w	r+w
506	Esercizio di prova: pausa APERTO 0 ... 65530 (1 = 0.1 sec)					unsigned16		r+w	r+w
520	Data: anno 1 ... 99					unsigned16		r+w	da FW 3.04
521	Data: mese 1 ... 12					unsigned8		r+w	r+w
522	Data: giorno 1 ... 31					unsigned8		r+w	r+w
523	Orario: ora 0 ... 23					unsigned8		r+w	r+w
524	Orario: minuto 0 ... 59					unsigned8		r+w	r+w
525	Orario: secondo 0 ... 59					unsigned8		r+w	r+w
530	Ingresso Mode 0 Nessuna funzione 1 Blocco commutazione LOCAL/REMOTE 2 Attivazione azionamento motorizzato 3 Abilitazione LOCAL					unsigned8		r+w	da FW 3.05 da FW 3.08 da FW 3.10

1) r = read (leggibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro 2SA7	Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7		Tipo	HIMod ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	PROFIFTRON 1) 2S.75 2S.73	Osservazione
533	Orientamento del display			unsigned8		r+w	r+w	r+w	da FW 3.07
	0 Standard								
	1 ruotato di 90° a sinistra								
	2 ruotato di 90° a destra								
	3 valore limite inferiore per il rilevamento linea interrotta sugli ingressi analogici 0 ... 36 (1 = 0.1 mA)								da FW 3.05
	valore limite superiore per il rilevamento linea interrotta sugli ingressi analogici 200 ... 220 (1 = 0.1 mA)								
534	Parametro bit			unsigned8		r+w	r+w	r+w	
	Bit 0 Bluetooth attivato								da FW 3.03b
	Bit 1 USB disattivato								da FW 3.13
540	Stato			unsigned8		r	r	r	da FW 3.03
	Bit 0 Attuatore ruota (impulsi del sensore di arresto o di nIP presenti)								
	Bit 1 Sensore di arresto riconosciuto								
551	Indicatore di stato sulle uscite binarie			unsigned8		r	r	r	
	Bit 0 Uscita binaria 1								
	Bit 1 Uscita binaria 2								
	Bit 2 Uscita binaria 3								
	Bit 3 Uscita binaria 4								
	Bit 4 Uscita binaria 5								
	Bit 5 Uscita binaria 6								
	Bit 6 Uscita binaria 7								
	Bit 7 Uscita binaria 8								
552	Uscita analogica UA1 Normalizzazione 0-10000, 0=0mA, 10000=20mA, indipendentemente dalla configurazione			unsigned16		r	r	r	
	Uscita analogica UA2 Normalizzazione 0-10000, 0=0mA, 10000=20mA, indipendentemente dalla configurazione			unsigned16		r	r	r	
553	Velocità di fine corsa			unsigned8		r+w	r+w	r+w	da FW 3.05
	0 Normale								
	1 Avvio rapido								
	2 Avvio/arresto rapido								
555	Tempo di accettazione sistema di comando 0 ... 255 (1 = 0,1 s)			unsigned8		r+w	r+w	r+w	da FW 3.04
	Flangia di misurazione coppia torcente: collegamento 2) 0 non presente								
	1 sull'ingresso analogico JA1								
	2 sull'ingresso analogico JA2								
558	Flangia di misurazione coppia torcente: momento torcente attuale 2) -32768 ... +32767 (1 = 0.1 Nm)			signed16		r	r	r	
559	Flangia di misurazione coppia torcente: offset 2) -32768 ... +32767 (1 = 0.1 Nm)			signed16		r	r	r	
560	Bit 0 Flangia di misurazione coppia torcente: esecuzione taratura del punto zero (velocità attuale viene salvata come offset 2) 1 = si; 0 = no			unsigned8		r+w	r+w	r+w	da FW 3.05
561	Riduttore supplementare: rapporto di riduzione 2:3) 0 non presente								
	1 Riduttore multigiro								
	2 Gruppo di rotazione								
	3 Unità lineare								
564	Riduttore supplementare: rapporto di riduzione 2:3) Riduttore multigiro: 100...10000 (1 = 0.01; gruppo di rotazione: 1 ... 10000 (1 = 1))			unsigned16		r+w	r+w	r+w	
565	Riduttore supplementare: fattore coppia in uscita/entrata 2:3) 10 ... 50000 (riduttore multigiro: 1 = 0.01; gruppo di rotazione: 1 = 0.1)			unsigned16		r+w	r+w	r+w	

1) r = read (leggibile); w = write (sovrascrivibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile) 2) solo con 2SA7.1 ... 2SA7.6

Lista parametri HART

SEVEN

Edizione 11/20

NPar	Nome del parametro	Valore	HMod	PROFIFTRON 1)	ECOTRON 1)	Tipo	Osservazione
			Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7			2S.70	2S.73
						2S.75	2S.78
566	Riduttore supplementare: massima coppia in uscita 2) 3) 1 ... 50000 (riduttore multigiro: 1 = 1 Nm; gruppo di rotazione: 1 = 10 Nm)				unsigned16	r+w	r+w
567	Riduttore supplementare: massima velocità in entrata 2) 3) 1 ... 1000 ($1 = 1 \text{ mm/s}$)				unsigned16	r+w	r+w
568	Riduttore supplementare: incremento del mandrino 2) 3) 10 ... 1000 (unità lineare: 1 = 0.1 mm)				unsigned16	r+w	r+w
569	Riduttore supplementare: fattore coppia in entrata/forza in uscita 2) 3) 10 ... 1000 (unità lineare: 1 = 0.1)				unsigned16	r+w	r+w
570	Riduttore supplementare: massima velocità in uscita 2) 3) 1 ... 1000 (unità lineare: 1 = 1 kN)				unsigned16	r+w	r+w
571	Riduttore supplementare: angolo di regolazione 2) 3) 1 ... 360 (gruppo di rotazione: 1 = 1 °)				unsigned16	r+w	r+w
572	Riduttore supplementare: corsa 2) 3) 1 ... 10000 (unità lineare: 1 = 1 mm)				unsigned16	r+w	r+w
573	Riduttore supplementare: giri/corsa 2) 3) 1 ... 9900 (riduttore multigiro: 1 = 0.1 giri/corsa)				unsigned32	r+w	r+w
574	Riduttore supplementare: regolazione proposta del gruppo ingranaggi di segnalazione 2) (1 = 0.1 giri/corsa)				unsigned32	r	r
580	Indirizzo Bluetooth	0 ... 3	Posizione		Visible String	r	r
581		4 ... 7	Posizione				
582		8 ... 11	Posizione				
583	HART: trasmissione dati tramite segnale analogico 4 ... 20mA "Loop Current Mode" 0 Disattivato (per Multidrop-Mode: segnale di corrente impostato costantemente su 4 mA) 1 Attivato (per collegamento punto a punto)				unsigned8	r	r
584	HART: indirizzo apparecchi. "Polling Address" 0 ... 63 (indirizzo predefinito: 0)				unsigned8	r+w	r+w
585	HART: tempo di sorgeglianza (tempo max. fino a quando viene constatato errore di comunicazione) 0 ... 36000 (1 = 0.1 s)		0 = tempo di sorgeglianza disattivato		unsigned16	r+w	r+w
586	HART: categoria apparecchio "DeviceConnectionType" 2 Current Output 7 Actuator (comunicazione tramite ingresso analogico IA2)				unsigned8	r	r
587	HART: numero di caratteri all'inizio di un'istruzione "Min Number of Request Preambles" 5 ... 20				unsigned8	r+w	r+w
588	HART: numero di caratteri all'inizio di una risposta "Min Number of Response Preambles" 5 ... 20				unsigned8	r+w	r+w
589	HART: identificativo produttore "Manufacturer Identification Code" 24700 (esadecimale: 607C)				unsigned16	r	r
590	HART: identificazione tipo apparecchio "Expanded Device Type" 57854 (esadecimale: E1FE)				unsigned16	r	r
591	HART: identificazione attuatore "Device Identification Number" 0 ... 16777215				unsigned24	r	r
592	HART: info revisione Bit 0-7 Device Revision Level Bit 8-15 Software Revision Level Bit 16-23 Hardware Revision Level Bit 24-31 Protocol Revision Level				unsigned32	r	r

1) r = read (leggibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

2) solo con 2SA7.1 ... 2SA7.6

3) modificabile con riduttore supplementare definito dall'utente

Lista parametri HART

Edizione 11/20

NPar	Valore	Nome del parametro	HMod	PROFITRON 1)	Osservazione	
			Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7	Tipo	ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	2S.70 2S.73
593		HART: contattore per modifiche della configurazione "Configuration Change Counter" Venne aumentato nelle istruzioni "Commands": - 6 (Write Polling Address), - 17 (Write Message), - 18 (Write Tag, Descriptor, Date), - 19 (Write Final Assembly Number) e - 22 (Write Long Tag)	unsigned16		r	r
595	0 ... 65535	HART: "Final Assembly Number" 0 ... 16777215 (viene modificato con l'istruzione "Command" 19)	unsigned24		r	r
596		HART: "Descriptor"	Visible String		r+w	r+w
597						
598						
599						
600		HART: "Message"	Visible String		r+w	r+w
601						
602						
603						
604						
605						
606						
607						
608		HART: "Long Tag"	Visible String		r+w	r+w
609						
610						
611						
612						
613						
614						
615						
616		HART: "Tag"	Visible String		r+w	r+w
617		HART: comunicazione HART senza cavo	unsigned8		r	r
618	0	non attivo				
	1	attivo				
619	0	HART: comunicazione	unsigned8		r+w	r+w
	1	non attivo				
	2	Scambio dei dati				
620	0	Standard	unsigned8			
	1	Posizione				
	2	Posizione+riempimento				
	3	Posizione+barra+stato				
	4	Commutazione rapida LOCAL				
630	0	Regolazione della velocità a livelli o senza livelli	unsigned8		r	r
	1	regolazione in continuo				
631	125 ... 1000 (1 = 0,1% nmax)	Velocità attuale	unsigned16		r	r
632	125 ... 1000 (1 = 0,1% nmax)	Velocità di azionamento in direzione CHIUSO	unsigned16		r+w	r+w
	125 ... 1000 (1 = 0,1% nmax)	(Per regolazione a 7 livelli vedi NPar 100 - 103)				

1) r = read (leggibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile)

Lista parametri HART

Edizione 11/20

SEVEN

NPar	Valore	Nome del parametro	Attuatore multigiro 2SA7	Attuatore angolare 2SG7 /2SQ7	Tipo	HIMod	PROFITRON 1)	Osservazione
						ECOTRON 1) 2S.70 2S.73	2S.75 2S.73	
633		Velocità di azionamento in direzione APERTO 125 ... 1000 (1 = 0, 1% n _{max})			unsigned16		r+w	
634		Velocità di azionamento in direzione CHIUSO in EMERGENZA 125 ... 1000 (1 = 0, 1% n _{max})			unsigned16		r+w	
635		Velocità di azionamento in direzione APERTO in EMERGENZA 125 ... 1000 (1 = 0, 1% n _{max})			unsigned16		r+w	
636		Curva di velocità - velocità 1 125 ... 1000 (1 = 0, 1% n _{max})			unsigned16		r+w	(Per regolazione a 7 livelli vedi NPar 231 - 240)
637-		Curva di velocità - velocità 2-10 125 ... 1000 (1 = 0, 1% n _{max})			unsigned16		r+w	
645		Tempo di attuazione in direzione CHIUSO (1 = 0,1 sec.)			unsigned32		r	
646		Tempo di attuazione in direzione APERTO (1 = 0,1 sec.)			unsigned32		r	
647		Tempo di attuazione in direzione APERTO (1 = 0,1 sec.)			signed32		r	
648		Tempo di attuazione in direzione CHIUSO in EMERGENZA (1 = 0,1 sec.)			unsigned32		r	
649		Tempo di attuazione in direzione APERTO in EMERGENZA (1 = 0,1 sec.)			unsigned32		r	
655		Flangia di misurazione coppia torcente + riduttore supplementare; velocità attuale / forza attuale (riduttore multigiro e gruppo di rotazione: 1 = 0,1 Nm; unità lineare: 1 = 0,1 kN)			signed32		r	
657		Tempo standby 1 ... 1000 (1 = 1 min)			unsigned32		r+w	
658		Attivazione standby 1 Attivazione visualizzazione standby			unsigned32		v	w
659		Bit0 Flandia di misurazione coppia torcente; riduzione taratura del punto zero (offset viene portato a zero) 2 1 = sì; 0 = no			unsigned8		w	
660		Flandia di misurazione coppia torcente: campo di misura 2) 0 ±120 Nm (2SX7100-6A..) 1 ± 500 Nm (2SX7100-6B..) 2 ± 1000 Nm (2SX7100-6C..)			unsigned8		r+w	da FW 3.11
663		Funzione di autoarresto del comando Local attiva 0 = non attiva, 1 = attiva			unsigned8		r+w	da FW 3.12
670		Timer: punto di commutazione 1 comando di movimento 0 STOP 1 CHIUSO 2 APERTO			unsigned8		r+w	da FW 3.13
671-		Controllo dei tempi: punto di commutazione 2-10 comando di movimento (come NPar 670)			unsigned8		r+w	
679		Controllo dei tempi punto di commutazione 1 ora 0 ... 23			unsigned8		r+w	
680		Controllo dei tempi punto di commutazione 2-10 ore (come NPar 680)			unsigned8		r+w	
681-		Controllo dei tempi: punto di commutazione 1 minuto 0 ... 59			unsigned8		r+w	
689		Controllo dei tempi: punto di commutazione 2-10 minuti (come NPar 691)			unsigned8		r+w	
690		Commutazione tipo corsa 0 Non attivo 1 Ingresso binario STOP 2 Ingresso binario EMERGENZA			unsigned8		r+w	

1) r = read (leggibile); w = write (sovrascrivibile); r+w = read+write (leggibile e sovrascrivibile) 2) solo con 2SA7.1 ... 2SA7.6

3) modificabile per riduttore supplementare definito dall'utente

