



## Liitännäsuunnitelma ECOTRON jossa kenttäväylä

### Ohjauksen ja kuittausten liitäntä



### Jännitteensyötön liitäntä



### Asiakkaan liitäntä - liitäntäesimerkkejä:


#### Kytkenäesimerkki I: "sisäinen 24V DC -syöttö"

(täällä kaikkien tulojen ja lähtöjen 24V DC -syöttö toteutetaan sisäisesti elektroniikkayksiköstä)




#### Kytkenäesimerkki II: "ulkoiset 24/48V DC -syötöt"

(tässä esimerkissä kaikkien galvaanisesti erotettujen alueiden syöttö toteutetaan ulkoisesti erilaisista 24/48V DC -jännitelähteistä)



### Liitinnastan siirto XK



- galvaanisesti erotetut alueet: 24/48V DC -syöttö voidaan toteuttaa erilaisista jännitelähteistä
- elektroniikkayksikön ylimääräinen 24V DC -jännitteensyöttö (tarvittaessa)  
(Sähkökatkon yhteydessä asennon tosiarvo ja laitteen tila ilmoitetaan edelleen binaareissa signaaliyhdyksissä 1-5.  
Kommunikaatio - parametrien muuttaminen / laitteen tilan lukeminen - on mahdollista COM-SIPOS-ohjelman tai kenttäväylän kautta.)

5) neljään liitäntään P24 ja M saakka liitäntäpiirilevyllä

Liitännän poikkileikkaus maks.:

- 6 mm<sup>2</sup> jännitteensyöttö
- 2,5 mm<sup>2</sup> ohjausjohto

Ohjausjohdon täytyy olla suojattu!