



## Монтажная схема ECOTRON с полевой шиной


### Подключение управления и ответных сигналов




### Подключение электропитания



### Подключения заказчика - примеры соединений:



### Разводка контактов ХК



- 1) гальванически разделённые области: могут запитываться напряжением 24/48В = от различных источников
- 2) дополнительное электропитание блока электроники 24В = (при необходимости)  
(При отказе сети фактическое положение и состояние приборов продолжают выдаваться на бинарные сигнальные выходы 1-5. Возможна связь через COM-SIPOS или полевую шину - изменение параметров и считывание состояния приборов.)

5) до 4 подключений P24 и M на соединительной плате

Максимальное сечение проводов  
 - 6 мм<sup>2</sup> Электропитание  
 - 2,5 мм<sup>2</sup> управляющая линия  
 Управляющая линия **должна** быть экранированной!