



Schemat elektryczny HiMod


Przyłącze sterowania i sygnałów zwrotnych



COM-SIPOS




Podłączenie elektryczne napięcia zasilania



Przyłącze klienta – przykłady połączeń:


Przykład podłączenia I: „zasilanie wewnętrzne 24V DC“

(tutaj wszystkie wejścia i wyjścia zasilane są z modułu elektroniki prądem o napięciu 24V DC)




Przykład podłączenia II: „zasilanie zewnętrzne 24/48V DC“

(w tym przykładzie wszystkie odizolowane galwanicznie obszary zasilane są zewnętrznie z różnych źródeł zasilania 24/48V DC)



Opis wtyczki XK



- 1) obszary odizolowane galwanicznie: mogą być zasilane z różnych źródeł zasilania prądem o napięciu 24/48V DC
- 2) dodatkowe zasilanie 24V DC modułu elektroniki (w razie potrzeby)
(W przypadku zaniku energii elektrycznej nadal jest podawana wartość rzeczywista pozycji i stan urządzenia na binarnych wyjściach sygnałowych 1-8.
Komunikacja przez COM-SIPOS - zmiana parametrów lub odczyt stanu urządzenia - jest możliwa.)
- 3) opcja

Maksymalna średnica przewodów:
- 6 mm² zasilanie
- 2,5 mm² przewód sterujący
Przewód sterujący musi być ekranowany!